

PUNTI PER CUCITRICI

Punti del miglior acciaio temperato, sottoposti a galvanizzazione per una maggiore protezione, garantiscono la massima efficienza alle cucitrici.



Codice Articolo	Attributo	Codice originale	Barcode	Pz. Imb.	Pz. Cart.
H200010	10	040-0003	4009729003718	20	800
H200246	24/06/2006	040-0026	4009729003688	100	500
H200248	24/08/2006	040-0038	4009729003695	100	400
H200266	26/06/2006	040-0056	4009729003701	100	500
H200548	01/07/1945	042-0501	4009729007167	10	250